

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора ГАУК «Кузбасский
государственный краеведческий музей»
О.Н. Владимирова



«25» 10 2023

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Государственного автономного учреждения культуры
«Кузбасский государственный краеведческий музей», отдел
природы
г. Кемерово пр-т Советский д.55
для инвалидов и предоставляемых услуг**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»
- 1.2. Адрес объекта: 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д.55
- 1.3. Сведения о размещении объекта: объект расположен, на первом этаже 5-этажного жилого дома 1364,8м2
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2020 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального 2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский государственный краеведческий музей» ГАУК «КГКМ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д. 55
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и национальной политики Кузбасса - Кемеровской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д. 58

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг услуга по обеспечению экскурсионного и консультативного обслуживания посетителей, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций и других видов музейных мероприятий
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным: пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 140 посетителей в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта маршрутными городскими автобусами, до остановки «Драмтеатр» автобус № 10, 13, 27, 29, 49, 51, 54, 58, 91, 93, 94, 101, 130, 145, 168, 170, 176, 179
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет данных

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 2 минуты
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,
- 3.2.4 Перекрестки: 1 нерегулируемый перекресток
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная ;

3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры высотой не более 4 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п / п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п / п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (выходы) в здание	ДП-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных зон объект можно оценить как ДЧИ (Г,С,У,О) Требования нормативных документов в планировании и строительстве на данный момент выполнены частично, но технически возможны. Для выполнения требований нормативных документов обеспечения доступности требуется выполнение работ во время ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012. согласовать план с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты*

Для категории (К-колясочники): требуется текущий ремонт тамбура.

Для категории (О-опорники): обозначенные маршруты и навигация на путях движения.

Для категории (С-слепые): без недостатков.

Для категории (Г-глухие): специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, помощь сурдопереводчика.

Для категории (У): без недостатков.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2025, при обеспечении целевого финансирования.

В рамках исполнения План адаптации ОСИ (находится в разработке и согласовании)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В Доступен полностью всем .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно ,

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией (Учредителем) и собственником объекта; согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ. также проведение технической экспертизы и разработка проектно- сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта № 7/М акта « 25 » октября 2023 г.

2. Приложения к акту обследования

3. Анкета (информации об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности



УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора ГАУК «Кузбасский

государственный краеведческий музей

О.Н. Владимирова

«26» 2023

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Кемерово Кемеровской области

«26» 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»
- 1.2. Адрес объекта 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д. 55
- 1.3. Сведения о размещении объекта: объект расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома 1364,8 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2030 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский государственный краеведческий музей» ГАУК «КГКМ»»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д.55

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Услуга по обеспечению экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей показ музейных предметов и коллекций и других видов музейных мероприятий.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутными городскими автобусами № 10, 13, 27, 29, 49, 51, 54, 58, 91, 93, 94, 101, 130, 145, 168, 170, 176, 179 до остановки «Драмтеатр»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет данных**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно **85 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **2 минуты**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **(да)**
 - 3.2.4 Перекрестки: **1 нерегулируемый перекресток;**
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная;**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры высотой не более 4 см,**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды.</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных зон объект можно оценить как ДЧИ (Г, С, У, О) Требования нормативных документов в планировании и строительстве на данный момент выполнены частично, но технически возможны. Для выполнения требований нормативных документов обеспечения доступности требуется выполнение работ во время ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012. согласовать план с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты*

Для категории (К-колясочники): требуется текущий ремонт тамбура.

Для категории (О-опорники): обозначенные маршруты и навигация на путях движения.

Для категории (С-слепые): без недостатков.

Для категории (Г-глухие): специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, помощь сурдопереводчика.

Для категории (У): без недостатков.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объект (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2024-2025гг. при обеспечении целевого финансирования в рамках исполнения плана адаптации ОСИ (находится в разработке и согласовании)
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В (доступно полностью всем)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов в сфере безбарьерной среды.

4.4.5. другое _____

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), **отсутствует**.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л. поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии
(руководитель рабочей
группы) И. о. Директора
ГАУК
«Кузбасский
государственный
краеведческий музей»

Владими́рова О.Н.


(Подпись)

Специалист по закупкам
Хаки́мов А.А.


(Подпись)

Члены рабочей группы

Гл. хранитель Никитина Е.А.


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «25» 10 2023 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию

Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»

650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский, д.55

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Nна плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-(К,О,С)	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-(К,О,С)	-	-
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «25» 10 2023 г. _

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»

650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д.55

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	(К,О,С)	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	(К)	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	(К,О,С)	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	(К,О,С)	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	Тамбур не оборудован средствами для инвалидов - колясочников и опорников	(К,О,С)	-	Текущий ремонт тамбура
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации: (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-И (С,Г,У)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «25» 10 2018 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»

650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д.55

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	(К,О,С, Г,У)	-	-
2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-		(К,О,С,)		
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-		(К,О,С)		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»

650000 Кемеровская область, г. Кемерово, п-т Советский д.55

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Н на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-		(С, Г)	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-		
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «25» 10 2023 г.

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей» 650000 Кемеровская

область, г. Кемерово, пр-т Советский д. 55

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-		(К,О,С)		
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на П лане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 26 10 2023 г.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»
650000 Кемеровская обл. г. Кемерово, пр-т Советский д.55

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	(Г)	-	-
2	Акустические средства	есть	-	-	-	(С)	-	-
3	Тактильные средства	есть	-	-	-	(С)	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне								

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____



УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора ГАУК «Кузбасский

Государственный краеведческий музей

О.Н. Владимирова

2023

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности №1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта Отдел природы ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»
- 1.2. Адрес объекта 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д.55
- 1.3. Сведения о размещении объекта: объект расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома 1364,8 м2
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет
- 1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2020
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального 2030
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский государственный краеведческий музей» ГАУК «КГКМ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д.55
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и национальной политики Кузбасско-Кемеровской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский д.58

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг услуга по обеспечению экскурсионного и консультативного обслуживания посетителей, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций и других видов музейных мероприятий
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 140 посетителей в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта маршрутными городскими автобусами, до остановки «Драмтеатр» автобус № 10, 13, 27, 29, 49, 51, 54, 58, 91, 93, 94, 101, 130, 145, 168, 170, 176, 179
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет данных
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
расстояние до объекта от остановки транспорта 85 м., время движения (пешком) 2 минуты
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
Перекрестки: 1 нерегулируемый перекресток
Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.
Перепады высоты на пути: бордюры высотой не более 4 см.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.1. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101- 2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:
<https://zhit-vmeste.ru/>

(подпись, ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)